



Travaux préliminaires : mesurage des déformations et ancrage de maçonnerie de la façade sud



Découverture



Début des démontages et réparation des entrails dégradés



La restauration de la toiture s'est faite par tranches, en débutant au nord du bâtiment



Une étape de la réfection de la toiture : chevrons reposés (à gauche) et encore à leur emplacement de 1908 (à droite)



Réfection des assemblages de la charpente



Pose de la liaison supérieure entre chevrons



Liaison entre chevrons reposés et entrails