



La forme générale du bâtiment (base rectangulaire couverte par un toit à deux pans) est restée la même. En dehors de la suppression du plancher du grenier et une nouvelle partition des espaces intérieurs, c'est essentiellement au niveau des ouvertures et des façades que se situe le plus important remodelage de ce bâtiment. Les nouvelles fenêtres en bande horizontale permettent d'éclairer de manière très fonctionnelle les locaux de travail et donnent une expression sobre mais contemporaine à ce bâtiment de service. Les façades isolées par dehors sont habillées de lames de mélèze suisse non traité que l'on laissera se patiner et vieillir de manière naturelle. En toiture ont été placés les panneaux solaires destinés à fournir l'eau chaude sanitaire à l'ensemble du complexe monastique et remplacent une première installation, obsolète, qui datait du milieu des années 1980.

